



## Informace o produktu

Dřevěné pracovní desky DLH jsou vyrobeny z vysoce kvalitních surovin, pečlivě vybraných a připravených tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná kvalita výrobku. Dřevo je materiál charakterizovaný přirozenými vlastnostmi, jako jsou: rozdíly v barvě a kresbě, výskyt suků a prasklin, změny barvy během používání a reakce na změny okolní vlhkosti změnami rozměrů a geometrie dřevěných prvků.



## Podmínky skladování

Pracovní deska by měla být skladována naplocho (na podložkách každých 50 cm) v originálním obalu na suchém, slunném místě, mimo dosah zdrojů tepla a/nebo vlhkosti. Pracovní deska by měla být před instalací skladována v místnosti, kde bude instalována, po dobu 24–48 hodin, aby se aklimatizovala. To je zvláště důležité, pokud se skladovací podmínky výrazně liší od podmínek na místě instalace. Nedodržení aklimatizační doby může vést k nevratným rozměrovým deformacím nebo dokonce prasklinám na lamelách pracovní desky nebo mezi nimi. Pohyb dřeva způsobený změnami vlhkosti vzduchu je přirozený proces a není předmětem záruční reklamace.



## Montáž

Materiál by měl být před instalací zkontrolován. Jakékoli poškození nebo nesrovnalosti by měly být nahlášený prodávajícímu před zpracováním pracovní desky. Zahájení zpracování pracovní desky (broušení, hoblování, řezání, lakování nebo olejování atd.) znamená přijetí technického stavu a vzhledu materiálu.

Pracovní deska je určena k instalaci a použití ve větraných místnostech, které zaručují ochranu před zvýšenou vlhkostí, vysokými teplotami a přímým slunečním zářením a vodou.

V případě neopracované pracovní desky, pro ochranu pracovní desky před vlhkostí a nečistotami, je nutné ji na všech površích pokrýt olejem nebo lakem. Pracovní desky z výroby by měly být chráněny pouze na površích, které byly vystaveny během zpracování (řezání, frézování atd.). Před nanášením ochranných prostředků obrušte všechny povrchy pracovní desky, abyste dosáhli hladkého a rovného povrchu.

Pracovní deska by měla být instalována po dokončení všech stavebních a dokončovacích prací.

Aby se zabránilo deformaci a změnám geometrie, měla by být pracovní deska upevněna pomocí více bodů (každých 40–50 cm). Doporučují se úhlové konzoly. Dřez, baterie a spotřebiče by měly být instalovány podle pokynů výrobce. Otvory by měly být vyříznuty ve vzdálenosti alespoň 100 mm od přední strany pracovní desky, alespoň 150 mm od dalšího otvoru a alespoň 40 mm od boční hrany pracovní desky.

Všechny výřezy musí být alespoň o 5 mm větší než rozměry spotřebičů, které budou pojmout.

Neopracované okraje pracovní desky by měly být po vyříznutí otvorů chráněny lakem nebo olejem.

Pracovní deska může přesahovat opěrné body maximálně o 200 mm. Při montáži spotřebičů na pracovní desku by měla být použita dodatečná ochrana ve formě hydroizolačních prostředků. Mezera mezi pracovní deskou a stěnou by měla být vyplněna tmely určenými pro dřevo (např. akrylátový tmel); silikonové tmely se nedoporučují.



## Údržba a čištění

Dřevo absorbuje vodu z prostředí a při vyšší vlhkosti se roztahuje, nebo v suchém prostředí vodu uvolňuje a smršťuje – to může vést ke změnám velikosti a tvaru pracovní desky. Optimální podmínky pro instalaci a používání dřevěných pracovních desek jsou vlhkost vzduchu v rozmezí 40–60 % a teplota 18–23 °C. Během zimního období je třeba dbát zvláštní péče na udržování vhodných okolních podmínek. Příliš nízká vlhkost vzduchu může vést k deformaci pracovní desky a dokonce i k prasklinám na lamelách nebo mezi nimi. Deformace a praskliny vzniklé v důsledku nedodržení doporučených okolních podmínek nejsou předmětem záruční reklamace. Pro každodenní čištění používejte mýdlovou vodu nebo mycí prostředek na nádobí.

Během čištění i používání se vyvarujte stojící vody na povrchu pracovní desky. Stojící voda může vést ke vzniku skvrn a způsobit drsnost a popraskání povrchu v důsledku vystavení vodě. Intenzivní používání a časté čištění pracovní desky způsobí opotřebení nebo oděr ochranné vrstvy, která chrání pracovní desku před nečistotami a vlhkostí. V takových případech je třeba ochrannou vrstvu okamžitě obnovit a striktně dodržovat pokyny výrobce použitých povrchových úprav.